

Dane aktualne na dzień: 07-04-2026 05:23

Link do produktu: <https://wmprojack.pl/fresso-pure-passion-drewniana-zawieszka-zapachowa-do-samochodu-p-2177.html>



FRESSO PURE PASSION DREWNIANA ZAWIESZKA ZAPACHOWA DO SAMOCHODU

Cena	17,99 zł
Numer katalogowy	FRESSO.3/5903282159204
Kod EAN	5903282159204

Opis produktu



Fresso Pure Passion

Drewniana zawieszka zapachowa

Pure Passion otwiera się dla Ciebie apetycznym koktajlem z wibrującej mandarynki, delikatnie skropionej soczystością skórki z limonki. Łagodzą go owocowe nuty brzoskwini i jabłka.

Zmysłowe serce zapachu tworzą kwiaty róży, ylang-ylang oraz fiołka. Ciepła oraz głębokości nadają akordy mchu dębowego połączonego z bursztynem i słodką wanilią.

Sposób użycia:

Wyjmij zawieszki z pudełka. Zdejmij folię i zamontuj zawieszki pod lusterkiem. Uwaga ! Powiesić zawieszki swobodnie unikając kontaktu od powierzchni delikatnych, plastiku, skóry itp..

Producent nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie produktu niezgodne z jego przeznaczeniem. W przypadku złego samopoczucia lub zawrotów głowy natychmiast zaprzestać użytkowania produktu.

Drewniana Zawieszka

Elegancka, drewniana zawieszka zapachowa wzbogacona w brązowy sznurek to wyszukany dodatek, który będzie znakomicie pasował do każdego wnętrza. samochodu.

Trwały i stabilny zapach

Unikalna receptura naszych produktów opiera się na cennych składnikach, poddanych silnej koncentracji. Dzięki temu finezyjna woń utrzymuje się nawet do 30 dni.

Sensualne nuty zapachowe zawieszek Fresso uwalniane są w sposób ciągły i kontrolowany.

Wyeliminowaliśmy nagły, zbyt intensywny wyrzut zapachu, dlatego pozostaje on stabilny przez prawie cały okres dedykowany do użytkowania zawieszki.

Czynniki obniżające trwałość oraz wyczuwalność zapachu:

- Niska temperatura (poniżej 5 stopni Celsjusza) lub skrajnie wysoka temperatura (powyżej 30 stopni Celsjusza).
- Regularne zostawianie auta w pełnym słońcu.
- Brak utrzymywania czystości w aucie.
- Obecność innych (również zużytych) zapachów w aucie.
- Przyzwyczajenie do zapachu.
- Brak okresowego czyszczenia klimatyzacji.
- Intensywny zapach tapicerki w aucie.

Nie pozostawiać w temperaturze powyżej 75 stopni Celsjusza.

